



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค โทร ๐-๓๔๘๐-๐๕๖๖

ที่ ๙๙ ๘๐๖๐๑ / ๒๕๖๑

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลวัดแค

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

เรื่องเดิม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการสำรวจสภาพคล่อง และพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลวัดแค เพื่อเป็นฐานข้อมูล และทราบถึงสภาพปัญหาในชุมชน นำมาแก้ไข ปรับปรุงในด้านการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ได้ดำเนินการสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลวัดแค เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรยศ พูลสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

(นายเอกราช คุ้มล้านล้อม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด

๖๕๖๑/๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสมปราษญ พันธ์มี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

ความเห็นนายก

๑๗ ๑๗-

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ สุขวัฒโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค



- สำเนาคู่ฉบับ -

ที่ นช ๘๐๖๐๑/๔ ล่า.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค^{๔๙} หมู่ ๓ ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง สำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลวัดแค

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่

จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จะดำเนินการสำรวจสภาพคล่อง และพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลในพื้นที่ตำบลวัดแค เพื่อเป็นฐานข้อมูล และทราบถึงสภาพปัญหาน้ำในชุมชน นำมาแก้ไข ปรับปรุงในด้านการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ตระหนักรถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านสำรวจสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ และส่งข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

17 ๑๗

(นายสมบูรณ์ สุขวัฒโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

สมบูรณ์ สุขวัฒโน

สำนักงานปลัด อบต.วัดแค^{๔๙}
โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๐-๐๔๖๖
๐-๓๔๕๐-๐๔๗๗
www.Watkae.org



นครปฐม
ปฐมธานี แห่งความจริงก้าวตี

พิมพ์.....

ลง.....

ทาน.....

ตรวจ.....

- สำเนาคู่ชับ -



ที่ นก. ๘๐๖๐๑/๔ ๗๓.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค^{๔๙} หมู่ ๓ ตำบลวัดแค อำเภอนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง สำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลวัดแค

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่

จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จะดำเนินการสำรวจสภาพคล่อง และพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลในพื้นที่ตำบลวัดแค เพื่อเป็นฐานข้อมูล และทราบถึงสภาพปัญหาในชุมชน นำมาแก้ไข ปรับปรุงในด้านการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านสำรวจสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ และส่งข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

14 12.

(นายสมบูรณ์ สุขวัฒโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

สมบูรณ์ สุขวัฒโน^{พ.ต.ช.}

สำนักงานปลัด อบต.วัดแค^{๔๙}
โทร./โทรสาร ๐-๓๔๘-๐๑๖๖
๐-๓๔๘-๐-๐๔๗๗
www.Watkae.org



นครปฐม
ปฐมบดี แห่งความจริงภักดี

พิมพ์.....

ทัน.....

ตรวจสอบ.....

แบบสืบราชการธงชื่อองค์กรสถาบันพัฒนาแห่งชาติศิริยุทธหงษ์การบริหารส่วนตำบลวัดเดด

หมู่ที่ ๓ตำบลวัดเดด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แหล่งเงินราย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสงค์จะปั้นหา (เมตร)	ผู้สถานที่ ที่ประสงค์จะปั้นหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคาร	~	~	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	~	~	
บัญชีในการเก็บทรัพย์	~	~	
การเลี้ยงปลูกสัตว์	~	~	
ขยายเนื้อที่และขยายกำจัดวัชพืช	~	~	
แม่น้ำ ลำคลอง	~	~	
ท่อระบายน้ำ	~	~	

ลงชื่อ กิตติ์ อรุณรัตน์ ผู้รับรอง
 (ผู้บังคับบัญชา นางสาวอรุณรัตน์ กิตติ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตฯ

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัจจุบันผู้เสียชีวิตจากการบริหารส่วนต้นที่บลังแคว

หมายเหตุ.....4.....ทำบลังแคว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แหล่งน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคาร	—	—	
น้ำเสียจากโรงแงงานนอตสาหกรรม	—	—	
ปั้มน้ำในการเกษตร	—	—	
การเลี้ยงปลดสัตว์	—	—	
ขยะจำพวกยาปฏิชีวนะ	—	—	
แม่น้ำ ลำคลอง	—	—	
ท่อระบายน้ำ	—	—	

ผู้รับรอง
นายสมชาย ท่อนทอง
(นายสมชาย ท่อนทอง นายนาย 7 ๑)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 4.

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย -
ถนน - เขต/ตำบล - เขต/อำเภอ -
จังหวัด - โทรศัพท์ - โทรสาร - มี
----- เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท - ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
----- ออกรหัสโดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



*ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย pragmatistarang ดังนี้

ສະຕິແລະຂໍອມລືກບັນຈາກແຫ່ງດຳເນີດມລພິຍາ

ວັນ ເດືອນ ປີ	ບົດ ກວ່າຫຸ້ນ ໃໝ່ທີ່ ຮະບັນ ວົງນັດ ເສີຍ (ທຸວຍ)	ບົດ ນີ້ໃຊ້ ໃໝ່ທີ່ ກົດກົກຄຽນ ຂອງ ແຫ່ງດຳເນີດ ລົດພູ່ (ລບ.ມ.)	ບົດ ເສີຍ (ທຸວຍ)	ກາງວະນາຍ ນໍາທີ່ຈາກຮະນາ ນໍາມີຜົນໄສຍ ຮະບັນ ນໍາມີຜົນໄສຍ ຮະບັນ (ລບ.ມ.)				ບົດ ສາວຄັດ ສາວຄັດ ຮັບສາຍ ຮັບສາຍ/ ມ່ວນນາຍ (ຫຼອ/ບົດ ລົດຫວີ ກົດລວມ)				ກາງກຳນາຫອງຮະບັບດຳເນີຍ ຮະນຸມນໍານັດ ເຄື່ອງ ນໍາເສີຍ (ປົກດີ/ ດົດປາກີ) ບົດ ສາວຫວີ (ປົກດີ/ ດົດປາກີ) ບົດ ສາວກາ (ປົກດີ/ ດົດປາກີ)				ບົດ ເຄື່ອງການ/ ຜົນສາງເຄີ່ມ ຕະຫາວຸນ (ປົກດີ/ ດົດປາກີ)				ບົດ ມັນຫຼາ ແລະ ມາການ				
				ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ	ວັນ ເດືອນ ປີ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ສະມືອງ
ຊັບສິນ